

LOS PROTECTORES DE LA MÁQUINA

Las máquinas y los equipos son herramientas fundamentales para nuestro trabajo, pero también son causas de muchos accidentes sino tomamos los controles adecuados de seguridad, uno de los controles más eficaces son las guardas de seguridad.

LOS PROTECTORES DE LA MÁQUINA (GUARDAS) DEBEN:

- **Evitar el contacto:** los protectores de la máquina deben proporcionar una barrera física que evite que el operador tenga **alguna parte de su cuerpo en la “zona de peligro”** durante el ciclo de operación de la máquina.
- Estar asegurados en su lugar y a prueba de manipulación: **los protectores de la máquina deben estar asegurados para que los trabajadores no puedan evitarlos, quitarlos o manipularlos.**
- **Deben estar unidos a la máquina siempre que sea posible.** No crear ningún peligro nuevo: los protectores de la máquina (guardas) anulan su propio propósito si crean un peligro propio.
- Permitir la lubricación con el protector aún en su lugar: **Si es posible, uno debe poder lubricar la máquina sin quitar los protectores.**
- No interferir con el funcionamiento de la máquina: **cualquier protección que impida a un trabajador realizar el trabajo de forma rápida y cómoda, eventualmente podrá pasarse por alto y ser anulada.**

